

Základní pojmy

Definice teploty:

- Fyzikální veličina vyjadřující míru tepelného stavu tělesa

Teplotní stupnice

• Termodynamická (Kelvinova)

- stupnice je určena dvěma pevnými body:
 - absolutní nula (ustává termický pohyb elementárních částic) - **0 K**
 - trojny bod vody (rovnovážny stav mezi skupenstvím) - **273,16 K**
- základní jednotkou je Kelvin [K] - 273,16-tá část termodynamické teploty trojněho bodu vody

• Mezinárodní teplotní stupnice ITS-90 (International Temperatur Scale)

- vznik v roce 1927 (Celsiova), postupně upravována (naposledy 1990)
- definována 17 pevnými body (trojné body, body tání, tuhnutí)

• Vzájemná souvislost teplotních stupnic

$$T = \vartheta + 273,15 \quad [K], [^{\circ}C]$$

Rozdělení snímačů teploty

Snímače pro dotykové měření

- elektrické
 - odporové kovové
 - odporové polovodičové
 - termoelektrické
 - polovodičové s PN přechodem (diodové, tranzistorové)
- dilatační
- tlakové
- speciální

Snímače pro bezdotykové měření

- monochromatické pyrometry
- pásmové pyrometry
- radiační pyrometry

Odporové kovové snímače

Princip

- změna elektrického odporu kovů v závislosti na teplotě

$$\Delta R = R_0 \cdot \alpha \cdot \Delta \vartheta \quad [\Omega], [\Omega] \cdot [K]$$

ΔR změna elektrického odporu

α teplotní koeficient odporu ($\alpha_{Pt} = 0,0039$, $\alpha_{Ni} = 0,0062$, $\alpha_{Cu} = 0,00426$)

$\Delta \vartheta$ změna teploty

• odpor při teplotě ϑ

$$R_\vartheta = R_0 (1 + \alpha \cdot \Delta \vartheta)$$

vztah má platnost jen v malém rozsahu teplot pro přesná měření a větší rozsahy platí:

$$R_\vartheta = R_0 \left[1 + \alpha \cdot \Delta \vartheta + \beta \cdot \Delta \vartheta^2 + \gamma \cdot \Delta \vartheta^3 \cdot (\vartheta - 100) \right]$$

Základní vlastnosti

Základní parametry

- R_0 - základní odpor - hodnota R čidla při teplotě 0°C, tj. v bodu tání ledu
- R_{100} - hodnota R čidla při teplotě 100°C, tj. v bodu varu vody
- R_9 - hodnota R čidla při teplotě 9°C
- W_{100} - poměr odporů při 100 a 0°C
$$W_{100} = R_{100} / R_0$$
- α - teplotní součinitel odporu odporového materiálu čidla $\alpha = (R_{100} - R_0) / 100 R_0$

Materiál	Základní odpor Čidla	Poměr odporů $R_0 [\Omega]$	Měřicí rozsah [°C]
Pt	100	1,3850	-200 až 850
Ni	100	1,6180	-60 až 180 (250)
Cu	100	1,4260	-200 až 200

Vlastnosti čidel


Materiál čidla

- platina
- nikl
- měď

Provedení odporových čidel

Čidla vinutá


- spirálově stočený odporový drátek $\varnothing 0,01$ až $0,05\text{mm}$
- vinutí je
 - uloženo v kapilárách válcových keramických nosných tělisek
 - navinuto na povrchu tělisek a přeskleeno keramickým smalem
 - vyrábí se s odporem $R_0 = 100$ a 500Ω



Čidla vrstvová

- vinutí nahrazeno odporovou vrstvou z Pt, Ni nanesenou na nosné destičce (substrátu) z korundové keramiky

- tlustovrstvá technologie
 - nanášení Pt vrstvy ve formě pasty na substrát sítotiskem
 - tepelná stabilizace vrstvy
 - laserové nastavení požadované hodnoty R_0
 - rozřezání na jednotlivá čidla a připevnění vývodů
- tenkovrstvá technologie
 - Pt vrstva se namáší naprašováním nebo napařováním ve vakuu
 - široký sortiment hodnot $R_0 = 100/200/500/1000/2000, \dots \Omega$
 - vyrábí se také pro technologii SMT



Přesnost kovových snímačů teploty


Třídy tolerance

kovové odporové snímače se vyrábějí ve dvou třídách:

- třída A (u Pt pro rozsah -200 až 650 °C)
- třída B (u Pt pro rozsah -200 až 800 °C)
- toleranční pole se obvykle udává grafem

Teplotní závislost odporu

- matematický výraz
- tabulka
- grafické vyjádření



Závislost odporu Pt senzoru pro rozsah teplot od 0 °C do 100 °C

Polovodíčkové odporové snímače


Princip

Změna odporu je způsobena tepelní závislostí koncentrace nosičů náboje

Rozdělení

- termistory
- negastory (termistor NTC - Negative Temperatur Coefficient)
- posistory (termistor PTC - Positive Temperatur Coefficient)
- monokrystalické Si snímače

Porovnání charakteristik



Negastory

• záporný teplotní koeficient

- výroba práškovou technologií ze směsi oxidů kovů ($\text{Fe}_2\text{O}_3 + \text{TiO}_2$, $\text{MnO} + \text{CoO}$ ), případně karbidů (SiC)
- teplotní rozsah : -50 až 200 °C, speciální typy -250 až 1000 °C
- závislost odporu na teplotě je exponenciální

$$R_1 = R_0 \cdot e^{B \cdot \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_0} \right)}$$

R₁ odpor termistoru při teplotě T₁
R₀ odpor termistoru při referenční teplotě T₀
(obvykle 298,15 K, tj. 25 °C)
rozsah 1Ω - 1MΩ


B[K] teplotní „konstanta“ ; 1500K < B < 7000K

Teplotní koeficient odporu α:

$$\alpha = \frac{\Delta R}{R_0 \cdot \Delta T} = -\frac{B}{T^2}$$

Vlastnosti a použití negistorů

- teplotní koeficient záporný a o řád vyšší než u kovů
 - $\alpha = -0,03$ až $-0,06 \text{ K}^{-1}$
- vhodné pro měření malých změn teploty
- malé rozměry (perličkový termistor)
- bodové měření
- malá časová konstanta



- nelineární závislost odporu na teplotě
- menší časová stálost
- poškození při přehřátí
- použití pro méně náročné aplikace
 - např. dvooustavová regulace

Pozistor


- kladný teplotní součinitel odporu
 - odpor zpočátku mírně klesá
 - od referenční (spínací) teploty ϑ_0 prudce (o 3 řády) narůstá [obr]
 - pro vysoké teploty opět klesá
- vyrábí se z polykrySTALLICKÉ feroelektrické keramiky (BaTiO_3)
- závislost odporu na teplotě (v oblasti nárůstu R)
$$R = R_0 \cdot e^{A \cdot \frac{\vartheta}{\vartheta_0}}$$
odpor při referenční teplotě R_0
materiálová konstanta ($0,16 \text{ K}^{-1}$)
teplota
 ϑ_0
 ϑ
- použití
 - měření v úzkém rozsahu teplot
 - dvoustavové snímače [signalizace překročení přípustné teploty)

Polovodíčové monokrystatické snímače


Princip

- kuželový rozptyl nosičů proudu
 - rozptyl nosičů je úměrný jejich pohyblivosti
 - pohyblivost nosičů je úměrná teplotě

Struktura snímače



Náhradní schéma



- materiál - nevlastní polovodič N (Si)

- dva sériově řazené kontakty kov-polovodič - nezávislost na směru proudu

- zpětný kontakt na spodní straně spojuje vnitřní odpory R_1 a R_2

Teplotní závislost odporu

Závislost odporu na rozměrech snímače

za předpokladu, že: $d \ll D$ a $d \ll H$ (viz struktura) platí:


$$R = \frac{\rho}{d} \quad d \text{ průměr kontaktu}$$
$$\rho \text{ měrný odpor}$$

**Odpornost nezávisí na vnějších
rozměrech snímače**

Závislost odporu na teplotě

$$R = R_0 + k(\vartheta - \vartheta_0)^2$$

přibližně platí:



- **teplotní rozsah:** -50 až 150 °C
- **jmenovité hodnoty R_{25} :** 1; 2 kΩ
- α (řádově)
- **příklad KTY10**

Měřící obvody odporových snímačů

Požadavky kladené na využitelnost odporových snímačů

- minimalizace vlivu proudu snímačem
- minimalizace vlivu odporu přívodu k senzoru
- analogová nebo číslicová linearizace

Vliv měřicího proudu

- průchodem proudu dochází k oteplení senzoru
- chybu lze vyjádřit vztahem:

$$\Delta \vartheta = \frac{R \cdot I^2}{D} \quad D \text{ [W.K}^{-1}\text{]} \quad \begin{array}{l} \text{zatěžovací konstanta - příkon} \\ \text{potřebný k ohřátí senzoru o } 1K \end{array}$$


- maximální měřicí proud

$$I_{dov} = \sqrt{\frac{\Delta \vartheta \cdot D}{R}} \quad \begin{array}{l} \Delta \vartheta \quad \text{maximální dovolená chyba} \\ R \quad \text{maximální odpor senzoru v daném rozsahu} \end{array}$$

- u senzoru Pt100 s max. povolenou chybou $0,1^{\circ}C$ - $I_{dov} < 1mA$
- u termistorů (R řádově $k\Omega$ - I_{dov} řádově mikroampéry)

Můstkové metody měření

• Dvouvodičové připojení čidla




Obr. 3.11 Dvouvodičové můstkové pripojení odporového senzoru teploty

- vliv odporu přívodu je kompenzován justačním odporem
- justační odpor slouží k přesnému doladění rozsahu měření
- odpory přívodů R_{cu} závisí zpravidla na teplotě - chyba měření
- kompenzace vlivu teploty na přívodní vodiče- 3 nebo 4 vodičové zapojení

Aktivní můstky

- Můstek zapojený v síti OZ
 - příklad zapojení




- zvolíme-li $R_1=R_2=R$, $R_3=R_g$, $R_3=R_{gZ}$
 - vyjádříme-li $R_g=R_{gZ} + \Delta R_{gZ}$
 - pak platí:
- $$U_V = A \cdot U_{st} \cdot \frac{\Delta R_{gZ}}{2 \cdot R_{gZ}}$$

Čtyřvodičové zapojení s proudem zdrojem

- eliminace vlivu odporu přívodních vodičů
- zesilovač s velkým R_i
- eliminace napětí na počátku rozsahu $U = I_{st} \cdot R_{vZ}$

$$U_V = A \cdot (I_{st} \cdot R_{v\vartheta} - U) \\ = A \cdot I_{st} \cdot \Delta R_{v\vartheta}$$




Obr. 3.13 Čtyřvodičový měřicí obvod se zdrojem proudu I_{st} a pomocným zdrojem napětí U ($R_v = R_{Co}$)

Provedení odporových kovových snímačů

- **Provedení jímkové, prostorové**
- **Měřicí vložky odporových snímačů teploty**
 - snímače jsou vybaveny výměnnými měřicími vložkami
 - vložky obsahují jedno, dvě, výjimečně i tři čidla
 - příruba a keramická svorkovnice
 - **dvouvodičový převodník** do hlavice snímače teploty
- **Měřicí vložky se obvykle vyrábějí ve variantách:**
 - konstrukce s (neohebným) stonkem
 - vnitřní vedení je zasunuté v keramické čtyřkapiláře
 - čidlo je volně uloženo v kovové stonkové trubce
 - měřicí vložka se zvýšenou mechanickou odolností
 - odolnější čidlo
 - volný prostor uvnitř stonkových trubek vyplněn keramickým práškem
 - měřicí vložka s vysokou mechanickou odolností
 - odolné čidlo s ohebným stonkem
 - stonk zhotoven ze zvlášt' odolného pláštového kabelu

Monokrystallické PN snímače teploty

- Princip
 - teplotní závislost napětí PN přechodu v prospustném směru
 - lze odvodit, že změna napětí $\Delta U_D / \Delta T = -(2,0 \text{ až } 2,5) \text{ mV/K}$
 - teplotní závislost PN diody:




Teplotní závislost napětí $\Delta U_D = f(T)$ PN-diody

- Materiál
 - křemík
 - galliumarsenid

Tranzistorové PN senzory

- princip
- teplotní závislost přechodu BE v propustném směru
-




Tranzistorová dioda

vyhodnocovací obvod

- ze schématu lze odvodit vztah:

$$U_V = -U_{BE} - U_{st} \frac{2R_V}{R_1}$$



Aktivní můstek s tranzistorovou diodou

Termoelektrické snímače teploty

- **Princip**

- vznik termoelektrického napětí (Seebeckův jev)

- materiál kovy (různé), polovodiče

- výpočet napětí pro malý rozdíl teplot:

$$U = \alpha_{12} (\vartheta_m - \vartheta_s) [mV, mV/K, K]$$

α_{12} termoelektrický koeficient

- Kovy
rádově $10^1 \mu V/K$

- Polovodiče
více než $100 \mu V/K$


- **Materiál termočlánku**

- páry materiálu jsou ve světě normalizovány

- termočlánky se značí dle IEC velkými písmeny

- statické charakteristiky vybraných termočlánků

- příklad konstrukčního uspořádání




Kompenzace teploty srovnávacího konce

Druhy kompenzací

- kompenzační vedení
- kompenzační krabice
- kompenzace termostatem
- izotermická svorkovnice


Kompenzační vedení

- prodloužení termočlánku
- umístění srovnávacího konce do prostředí s malými změnami teploty
- prodlužovací vedení ze stejného materiálu jako termočlánek
- použití na menší vzdálenosti



Kompenzační krabice


- do série s termočlánkem umístěn odporový můstek
- v jedné větví můstku je teplotně závislý odpor (Cu)
- výstupní napětí můstku se superponuje k napětí termočlánku



Obr. 3.30 Zapojení kompenzační krabice

Izotermická svorkovnice

- ve svorkovnici je umístěn teplotně závislý odpor
- teplotní kompenzace je řešena softwarově
- používá se u číslicových měřicích a řídících systémů



Obr. 3.33 Izotermická svorkovnice

Dilatační snímače teploty

- **Princip**
 - změna délky nebo objemu látky v reakci na měřenou teplotu
- **Rozdělení**
 - kovové
 - tyčové
 - bimetalové
 - kapalinové

Kovové snímače teploty

Tyčový teploměr

Princip

Délková roztažnost kovové tyčinky (trubičky):

$$l_s = l_0 \cdot [1 + \alpha(\vartheta - \vartheta_0)]$$

l_s
 l_0
 α

délka při měřené teplotě
délka při vztazné teplotě
součinitel délkové roztažnosti

Provedení:


trubice - velký součinitel α (mosaz)
tyč - malé α (invar, křemen)

Vlastnosti

malá citlivost (převody)
měř průměrnou teplotu (po celé délce)

Použití

jednoduché obvody dvoupoloh. regulace



Kovové snímače teploty

Bimetalový teploměr

Princip

- nestejná teplotní roztažnost dvou různých kovů
- je tvořen dvěma pásky po celé délce spojenými (naplátováním, svařením)
- výchylka volného konce závisí na teplotě:

$$\gamma = \frac{k}{l} \cdot \frac{l^2}{a} \cdot \Delta \vartheta$$

Diagram of a bimetallic strip showing two strips of different materials (represented by hatching patterns) bonded together along their length. The strip is fixed at one end and has a free end that bends downwards as temperature increases. Labels indicate: γ (sensitivity coefficient), k (heat conductivity), l (length), a (width), $\Delta \vartheta$ (temperature change), and ϑ (temperature). To the right, the formula $\gamma = \frac{k}{l} \cdot \frac{l^2}{a} \cdot \Delta \vartheta$ is shown with corresponding variable labels: k [W/mK], l [m], a [mm], $\Delta \vartheta$ [K], and γ [m/K].

Vlastnosti

- citlivost čidla je dána jeho délkou a tloušťkou
- často se stáčí do spirály nebo do šroubovice
- použití cca do 400 °C

Kapalinové snímače teploty

- **Princip**
- teplotní závislost objemové roztažnosti kapalin

$$V_{\vartheta} = V_0 \cdot [1 + \beta(\vartheta - \vartheta_0)]$$

$\frac{V_{\vartheta}}{V_0}$ objem při měřené teplotě
 β objem při vztažné teplotě
součinitel objemové roztažnosti


- **Provedení**

- jímka s měrnou kapalinou
 - rtuť (-38 až 365 °C)
 - etylalkohol (-100 až 60 °C)
 - pentan (-190 až 15 °C)
- cejchovaná kapilára
- kontakty pro automatické vyhodnocení teploty



Tlakové snímače teploty

- Princip
 - tláčotní závislost změny tlaku měrné látky v uzavřeném prostoru
- Složení snímače
 - 1 stonek
 - nádobka s měrnou látkou
 - 2 kapilára
 - tenká trubička spojující stonek s vyhodnocovacím zařízením
 - 3 tlakoměrný člen
 - membrána, vlnovec, Bourdonova trubice



Tlakové snímače teploty


- **Náplň stonku**
 - kapalinové snímače
 - glycerín (-20 až 290 °C), xylen (-40 až 400 °C), metylalkohol (-20 až 290 °C)
 - kompenzace teploty kapiláry
 - bimetal do využití výhodnocovacího zařízení
 - kompenzační kapilára
 - plynové snímače
 - N_2 , H_2 , CO_2
 - nevyžadují tepelní kompenzaci
 - parotlačné snímače
 - část stonku je vyplněna těkavou látkou
 - měří se tlak par
 - metylchlorid (-18 až 75 °C), etyléter (35 až 190 °C), toluen (120 až 300 °C)
 - velká citlivost a přesnost

Bezdotykové měření teploty

- **Princip**
 - využití tepelného záření vysílaného měřeným předmětem
 - závislost intenzity záření H_0 černého tělesa na teplotě
 - závislost lze popsat matematicky
- **Rozdělení pyrometrů**

podle rozsahu vlnových délek

 - monochromatické
 - pásmové
 - radiacní (celé spektrum)
- **podle způsobu detekce**
 - subjektivní (lidské oko)
 - objektivní (detektory záření)
 - selektivní (Si fotočlánek)
 - neselektivní (termočlánek)




Monochromatické pyrometry

- Jasové pyrometry
 - využívají monochromatické záření ve viditelné oblasti $\lambda = 0,65\mu\text{m}$
 - pyrometr je vybaven
 - srovnávacím zdrojem záření (pyrometrická žárovka)
 - vnitřní optikou
 - červeným filtrem
 - obvody pro modulaci jasu přijímaného nebo srovnávacího záření
 - jas měřeného objektu se lidským okem přes filtr porovnává s jasem srovnávacího zdroje


Provedení jasových pyrometrů

- Pyrometry s mizejícím vlákнем



- mění se jas pyrometrické žárovky
- je-li jas tělesa a jas žárovky stejný vlákno není vidět
- mA - metr je ocejchován ve $^{\circ}\text{C}$
- rozsah omezen teplotou wolframového vlákna (700 až 1500 $^{\circ}\text{C}$)
- zvětšení rozsahu - šedý filtr (3500 $^{\circ}\text{C}$)

- Pyrometry s šedým klínem




- srovnávací zdroj má konstantní jas
- klínový šedý filtr mění jas tělesa
- měřicí rozsah (700 až 3500 $^{\circ}\text{C}$)
- podstatně delší životnost srovnávacího zdroje

Korekce naměřené teploty


- Naměřeným údajem je jasová teplota černého tělesa
 - ve skutečnosti není žádný objekt černým tělesem!
 - **spektrální emisivita:** poměr mezi zářením černého tělesa a skutečného tělesa
 - spektrální emisivita vybraných materiálů
- podle spektrální emisivity je třeba naměřenou teplotu korigovat
 - z korekčního grafu odečteme hodnotu Δt , kterou je třeba k údaji pyrometru přičíst

Toleranční třídy odporových teploměrů



Tolerance Pt standardních
měřicích odporů dle IEC

Struktura a teplotní závislost termistoru SiC



Senzor SiC (a - struktura, b - charakteristika)

Výroba

- vysokofrekvenční naparování na substrát Al_2O_3


Konstanta B

- dle teploty rozsah 1600 K až 3400 K


Základní hodnota R (při 25 $^\circ\text{C}$)

- 10 k Ω až 1 M Ω


Dvojvodíčové převodníky pro Pt100




Jímkové odporové teploměry




Prostorové odporové teploměry



Statické charakteristiky termočlánků



Konstrukční uspořádání termočlánků



(a - tyčový termoelektrický teploměr, b - pláštový termoelektrický článek s izolovaným měřicím spojem)

Korekční graf pro jasový pyrometer

Materiál	ϵ_λ
hliník neoxidovaný	0,12 až 0,18
železo tuhé, lesklé	0,32 až 0,42
železo kapalné, neoxid.	0,45 až 0,53
železo kapalné, oxid.	0,53 až 0,92
měď tuhá	0,10 až 0,35
měď kapalná, neoxid.	0,12 až 0,20
nikl tuhý	0,31 až 0,45
nikl kapalný	0,35
olovo kapal. bez strusky	0,50 až 0,60
wolfram	0,37 až 0,48
zinek	0,25 až 0,40
Al_2O_3	0,11 až 0,40
FeO tuhý	0,63 až 0,95
Mg, MgO	0,08 až 0,51
platina	0,28 až 0,42
grafit, uhlí	0,65 až 0,97
vápenec	0,82 až 0,92
porcelán	0,26 až 0,51
struska	0,71 až 0,98
dinasové cihly	0,92 až 1,00

